



**Dimanche 7 novembre dernier**, fin des vacances de la Toussaint, plusieurs fréquences du centre de contrôle d'approche de Nice ont été victimes d'un brouillage qui les a rendues inexploitable.

**Afin d'assurer la sécurité du trafic aérien** dans un environnement très dégradé, des mesures de régulation du trafic et de fermeture du SIV ont été immédiatement prises par le contrôle aérien.

**Plus d'une semaine plus tard** alors que le brouillage semble avoir disparu, il n'y a toujours aucune explication du phénomène, et ce, bien que la maintenance puis les techniciens de l'ANFR soient intervenus rapidement.

Le SNICTA exige que tout soit mis en œuvre pour trouver rapidement les causes de ce brouillage. Ils soutiendra les chefs de tour qui seraient amenés à prendre des mesures conservatoires en cas de réapparition du phénomène.